

Casa Teixidor o de la Punxa

R-23

LOCALITZACIÓ:

C. Santa Eugènia, 19

BARRI:

Santa Eugènia

ANY O ÈPOCA:

1918-22

AUTOR: Masó i Valentí, Rafael

PROPIETAT:

Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics

REFERÈNCIA CADASTRAL:

47774/06

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA :

RÈGIM DEL SÒL :

S.U. / 6

PLANEJAMENT:

P.G.O.U. / P.E. Equi.

REGIM D'USOS:

Administratiu privat.

EDIFICABILITAT:

Alineació vial (9)

PROTECCIÓ:

Pre-catàleg / Fitxa patrimoni núm. 342 / Mon. His-
Art. Int. Loc.: O. 1-4-81- BOE 26-5-81

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Bloc d'habitatges en cantonada.

TIPOLOGIA:

P.B. + 4 P.P.

ESTRUCTURA:

Murs de maó i carreus.

COBERTA:

Teula àrab, plana-vitrificada i terrat pla.

ÚS ACTUAL:

Administratiu.

ESTAT CONSERVACIÓ:

Molt bo.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

Edifici construït per la família Teixidor per ubicar als baixos la seva fàbrica i a les plantes superiors vivendes. El tret més característic d'aquest edifici és la torre circular de la cantonada, acabada en un teulat en punxa d'escates de ceràmica vitrificada verda. Les façanes es componen d'acord a l'interior. Així, a l'escala, les obertures s'estructuren en quatre franges verticals. A les altres façanes s'agrupen horitzontalment per mitjà de l'ampit i la llinda, o verticalment amb esgrafiats entre elles. De l'interior original cal destacar l'espai de l'escala.

De l'any 1979 al 1982 fou restaurada per l'equip d'arquitectes Bosch-Tarrús-Vives com a seu del Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics. En el pati exterior d'entrada hi ha l'escultura "El Picapedrer" de F. Torres Monsó, obra realitzada el 1956 i col.locada el 1984.

VALORACIÓ:

Es tracta d'una obra de gran qualitat, i que correspon al període 1912-1922, quan l'autor havia adquirit un llenguatge propi, clarament de simplificació i estructuració, seguint els corrents europeus de l'època, que es trobaven entre el Modernisme i el Racionalisme. S'ha de considerar tant el seu valor arquitectònic com monumental.

Casa Teixidor o de la Punxa

R-23

LOCALITZACIÓ:
C. Santa Eugènia, 19

BARRI:
Santa Eugènia

ANY O ÈPOCA:
1918-22

AUTOR: Masó i Valentí, Rafael

PROPIETAT:
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics

REFERÈNCIA CADASTRAL:
47774/06

FOTOGRAFIES:



Casa Teixidor o de la Punxa

R-23

LOCALITZACIÓ:
C. Santa Eugènia, 19

BARRI:
Santa Eugènia

ANY O ÈPOCA:
1918-22

AUTOR: Masó i Valentí, Rafael

PROPIETAT:
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics

REFERÈNCIA CADASTRAL:
47774/06

PLÀNOL SITUACIÓ:



Casa Teixidor o de la Punxa

R-23

LOCALITZACIÓ:

C. Santa Eugènia, 19

BARRI:

Santa Eugènia

ANY O ÈPOCA:

1918-22

AUTOR: Masó i Valentí, Rafael

PROPIETAT:

Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics

REFERÈNCIA CADASTRAL:

47774/06

**Categoria
d'intervenció :**

R

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

EDIFICACIÓ: A

S'ha de mantenir la volumetria.

A les façanes s'ha de mantenir la geometria, els cossos i elements sortins, forma i dimensió de les obertures, el cromatisme, la textura, els materials i les peces d'ofici (esgrafiats, especejament de la fusteria, carreus).

A la coberta s'ha de mantenir els materials i forma.

A l'interior s'ha de mantenir l'estructura de suport i l'estructura funcional general.

ESPAI LLIURE: D

No es permet cap tipus de construcció a l'espai lliure. La tanca s'ha de mantenir amb les mateixes característiques que la façana. Està especialment protegida l'escultura del pati.

ESPAI EDIFICABLE:

ENTORN: H

L'entorn el constitueixen les parcel.les veïnes amb el núm. de referència cadastral 47774/05, 07 i 08. Les seves façanes i volumetria han de considerar les característiques del bé catalogat.